





<b>CALIBRADOR DIGITAL</b>		Manuales de Fabricante: SI	
		Sección: Metrología	
<b>EQUIPO</b>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Serie</b>
	Mitutoyo	Absolute Digimatic	CD-8CS
	<b>Color</b>	<b>País de origen</b>	<b>Año de fabricación</b>
	Gris	JAPON	1992
	<b>CARACTERISTICAS GENERALES</b>		
Tolerancia: 0.02mm - 0.001in Material: acero inoxidable Control de ajuste manual Caja de plástico para guardar el equipo. Capacidad máxima: 208.46 mm/8.2075in Capacidad mínima: 0.02mm- 0.001in Longitud total: 500mm Peso: 300g Fuente de alimentación: unidad de SR44 } TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0-40°C Temperatura para el almacenamiento: -10- 60°C			
<b>PARTES IMPORTANTES</b>			
			
<b>#</b>	<b>DENOMINACION</b>		
1	Cuchillas para medir interiores		
2	Patillas para medir exteriores		
3	Botón de encendido y apagado		
4	Botón de vuelta cero		
5	Rueda de ajuste fino		
6	Medidor de profundidad		
7	Regla mm/in		
8	Tornillo de traba		
9	Conversión (mm a in)		



### GUIA DE OPERACION PARA EL CALIBRADOR DIGITAL

**DESCRIPCION:** El calibrador también denominado vernier, cartabón de corredera, pie de metro o pie de rey, es un instrumento de medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial.



SEGURIDAD	PROCESO	DESCRIPCION	CONTROL
<p>Utilizar el equipo con guantes.</p> <p>Tener cuidado con las aristas corto-punzantes.</p> <p>No utilice el equipo si sus partes están deterioradas o desgastadas.</p> <p>No utilice el equipo para fines distintos.</p>	<p>Operación manual</p>	Familiarizarse con las unidades del instrumento.	Es importante interpretar las unidades.
		Identificar las partes del equipo y su funcionamiento.	Asegúrese de conocer las partes.
		Utilizar las patillas para medir exteriores como: alturas, espesores, diámetros externos.	Ajustar debidamente para obtener la medida.
		Utilizar las cuchillas para medir interiores como: agujeros, diámetros internos.	Manipular de manera que no lastime las cuchillas.
		El medidor de profundidades como lo indica mide zonas inalcanzables.	Verificar la perpendicularidad cuando se toma la medida.
		Los botones on/off para encendido y apagado, el botón in/mm para cambio de unidades.	Presionar los botones una sola vez.